



无锡恒诚硅业有限公司

职工培训考核记录表

培训对象	应急救援队伍及操作人员	培训内容	硫酸泄漏事故应急演练			
培训时间	2024 年 6 月 07 日	培训地点	二期现场硫酸罐 TK-2101			
培训负责人	荀晓兰	授课人	卢爱平/徐斌			
计划人数	26人	实到人数	26人			
培训提纲（写下不可以附页）： 1、硫酸泄漏应急演练概述 2、应急演练参与人员及各自职责 3、应急演练物资介绍与熟悉 4、应急演练流程介绍 5、应急演练具体措施及注意事项 6、演练结束						
参 加 人 员	史彤	万国庆	孙梦赞	马宇印		
	张	郑晓宇	周策伟	袁白		
	辛娟	孙建红	陆世行			
	孙	陆晓伟	孙			
	岳锋	孙成云	孙			
	吴伟	孙天宝	荀晓兰			
	孙	华春晓	孙			
	过新依	陆伟	孙			
有效 性评 价	试卷考核 ☐ 口头提问 ☒ 参加人员，经现场提问，都能准确回答。					
评价人	史彤		日期	2024 年 6 月 8 日		



无锡恒诚硅业有限公司


应急预案演练报告

应预演 03

演练名称	硫酸泄漏应急演练（模拟）	演练地点	二期硫酸储存罐 TK-2101
演练目的	为减少或消除安全事故造成的不良影响和后果，针对可能发生的硫酸泄漏存在的安全隐患，提高快速反应能力。		
组织部门	安环科	演练时间	2024. 6. 07
演练类别	☐ 综合演练 ☒ 专项演练 ☐ 桌面演练	演练内容	发现 TK-2101 酸罐围堰内积有目测 20CM 左右的硫酸，并散发刺鼻的味道。
参加人员	1、应急演练领导小组：（1）总指挥：陈辰；（2）副总指挥：卢爱平； 2、应急组员：（1）综合协调组：陈辰；（2）消防队：吴伟、（3）事故调查组：史彤；（4）应急抢险组：徐斌；（5）医疗救助组：朱大昌；（6）后勤保障组：荀晓兰； 3、应急救援队伍成员及实际操作人员；		
物资准备	1、黄沙、烧碱、消防水带和枪，叉车一辆。 2、个人安全防护用品——防酸服套装、防酸手套、面罩等 3、医疗物资、监测设备（PH）。		
人员培训	1、2024 年 6 月 07 日上午召开应急领导小组策划会议。 2、召集应急小组成员讲解演练目的、应急流程、注意事项、人员分工与职责、安全注意事项等。		
演练过程	1、2024 年 6 月 07 日上午 10:30 接值班长徐惠良电话：发现 TK-2101 酸罐围堰内积有目测 20CM 左右的硫酸，并散发刺鼻的味道。车间主任徐斌立即赶赴现场查看情况，并汇报应急小组总指挥。 2、应急小组总指挥卢爱平宣布立即启动生产废水处理应急预案。 3、各小组成员立即到达现场。 （1）消防组：1、关闭相应的阀门和设备；打开硫酸应急池阀及应急池液下泵，使围堰内酸全部泵送至酸应急罐内。2、围堰酸处理完成后，采用碱中和，将处理液排入事故池并泵入废水池。 （2）医疗救护组：对受伤人员进行施救——洗眼器、水冲洗、医疗物资等；如有必要，报警 110 和 120。 （3）现场处置组：准备物资、拉起警戒线；根据情况通知反应岗位。 （4）设备抢修组：查找泄漏点并进行处置，如涉及特种作业（如动火、断电、受限空间等）按规定执行。防止事态扩大。 （5）事故调查组：环境安全检测；进行事故调查；出具事故报告书。 （6）总指挥：对演练进行总结；宣布演习结束，恢复现场和生产。通过模拟演习，在第一时间遏制并处理事故，防止环境的次污染。 4、11:10 演练结束 5、恢复现场，并通知恢复正常生产。 附培训记录表、培训计划及相关现场演练照片等。		
演练效果	预案适宜性充分性	适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☐ 完全满足应急要求 ☒ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改	
	人员到位情况	☐ 迅速准确 ☒ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位	

评审	职责情况	☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练	
	物资情况	☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏	
	个人防护	☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位	
	组织协调与分工	组织协调： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 小组分工： ☐ 合理、高效 ☒ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务	
	实战效果	☒ 达到预期目的 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练	
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： 交警部门： 医疗救援部门： 周边政府撤离配合：	☐ 报告及时 ☐ 联系不上 ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 ☐ 按要求配合 ☐ 不配合
演练结论		本次演练达到了预期目的。公司领导重视，演练过程中人员到位及时，物资准备充分，各小组之间分工明确、协调良好。 （1）应急处理设备保持完好，运行正常。 （2）演练流程和步骤畅通。 （3）应急小组成员熟悉应急预案流程。	
存在问题和改进措施		无	

审核人：



记录人：



时间：2024.6.11

EHS-QR-SE-014

